

## Nomenclatura Pos. Descrizione

- 30. Anello di centraggio
- 31. Anello di centraggio
- 32. Coperchio per trascinamento magnetico
- 33. Linguetta
- 34. Rondella
- 35. Vite T.E.
- 36. Giunto
- 37. Vite T.E.

- 38. Magnete esterno
- 39. Magnete interno
- 40. Vite T.C.E.I.
- 41. Guarnizione O-ring
- 42. Vite T.C.E.I.
- 43. Guarnizione O-ring
- 44. Guarnizione O-ring